

Stanzen: Perforationen und Sicherheitsstanzen


Allgemeine Angaben

Standardperforationen

A (Lücke) : B (Perfo)	A : B	
2 : 2 Punkt	0,75 : 0,75 mm	-----
2 : 4 Punkt	0,75 : 1,50 mm	-----
2 : 6 Punkt	0,75 : 2,25 mm	-----
3 : 3 Punkt	1,12 : 1,12 mm	-----
3 : 6 Punkt	1,12 : 2,25 mm	-----
4 : 4 Punkt	1,50 : 1,50 mm	-----
6 : 6 Punkt	2,25 : 2,25 mm	-----

Perforationsanschlüsse

Die hier abgebildeten Perforationsanschlüsse können unter folgenden Codierungen bestellt werden:



Sicherheitsstanzen

Beispiele:

